



Datum: November 2024

Naročnik:
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Projekt: **Geološko geomehansko poročilo
za projekt »Rekonstrukcija in
novogradnja Centra IRIS«**

Naročilo: Št. naročilnice: N3350-24-0188

Delovni nalog: DN 2007751

Center: **CENTER ZA GEOTEHNIKO IN GEOLOGIJO**

Pooblaščeni inženir: Andrej Šabec, univ. dipl. inž. grad. IZS:G-4095



Vodja centra: mag. Katarina Žibret, univ. dipl. inž. geol.

Direktor: Marijan Prešeren, univ. dipl. inž. grad.



KAZALO

S SPLOŠNI DEL

- S.1 Osnovni podatki o poročilu
- S.2 Spisek izdelovalcev poročila
- S.3 Specifikacija naročila
- S.3 Vsebina poročila

T TEHNIČNI DEL

T.1 GEOLOŠKO GEOMEHANSKO POROČILO ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA CENTRA IRIS

T T.1.1 SPLOŠNO	3
T.1.2 STANDARDI IN PRAVILNIKI	4
T.1.3 TERENSKE PREISKAVE	4
T.1.3.1 Sondažno vrtanje	4
T.1.3.4 Geotehnične meritve v sklopu vrtanja	5
T.1.4 LABORATORIJSKE PREISKAVE	5
T.1.5 INŽENIRSKE, GEOLOŠKE IN GEOTEHNIČNE RAZMERE	6
T.1.5.1 Geomorfološki in inženirsko-geološki opis lokacije	6
T.1.5.3 Razporeditev slojev in mehansko fizikalne karakteristike temeljnih tal	8
T.1.5.4 Hidrogeološke razmere	9
T.1.5.5 Kategorizacija izkopov	9
T.1.5.6 Seizmičnost terena	9
T.1.6 GEOTEHNIČNI POGOJI GRADNJE	10
T.1.6.1 Pogoji temeljenja objektov	10
T.1.6.2 Geotehnični izračuni	10
T.1.6.3 Začasni izkopi in varovanje izkopov	11
T.1.6.4 Smernice za nadaljnje faze	11
T.1.7 ZAKLJUČKI	11
T.1.2 GEOTEHNIČNI PROFILI IN FOTOGRAFIJE VRTIN	
T.1.3 REZULTATI SPT MERITEV	
T.1.4 LABORATORIJSKE PREISKAVE	
T.1.5 GEOTEHNIČNI IZRAČUNI	
G. GRAFIČNE PRILOGE	
G.1 SITUACIJA PREISKAV	M 1:250
G.2 – G.3 VZDOLŽNA GEOLOŠKA PROFILA 1-1` IN 2-2`	M 1:100

GEOLOŠKO GEOMEHANSKO Poročilo

S.2 SPISEK IZDELovalcev Poročila

ODGOVORNI IZDELLOVALEC Poročila

Andrej ŠABEC, univ.dipl.inž.grad.

KOORDINIRANJE IN VODENJE TERENSKIH PREISKAV

Urban REPIČ, mag.inž.ok.grad.

Andrej ŠABEC, univ.dipl.inž.grad.

Jurij SKOK, univ. dipl. inž. geol.

Blaž PODOBNIK, dipl.ing.geol (UN)

TEHNIČNA IN GRAFIČNA OBDELAVA

Irena VAŠCER, inž.grad.

Saša KROMAR, grad.teh.

Urban REPIČ, mag.inž.ok.grad.

GEODETSKI POSNETEK MERITEV

Urban REPIČ, mag.inž.ok.grad.

OBDELAVA PODATKOV GEOTEHNIČNIH MERITEV

Urban REPIČ, mag.inž.ok.grad.

GEOLOŠKO GEOMEHANSKO Poročilo

S.3 SPECIFIKACIJA NAROČILA



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01 400 52 00

F: 01 400 53 21

E: gp.mvi@gov.si

www.mvi.gov.si

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 14
1000 LJUBLJANA
katarina.zibret@gi-zrmk.si

Številka: 430-108/2024/1

Datum: 6. 8. 2024

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo geološko - geomehanskega poročila za projekt »Rekonstrukcija in novogradnja Centra IRIS« na Langusovi 8, Ljubljana

Spoštovani!

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje načrtuje rekonstrukcijo in novogradnjo Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (Center IRIS) na Langusovi ulici 8, v Ljubljani. Območje obravnave obsega parcele št. 143/44, 143/135 in 143/143, vse k.o. 2679 Gradišče II.

Dejavnost centra IRIS poteka v dveh stavbah, ki sta v pritličju medsebojno povezani:

- v objektu dijaškega doma (parc. št. 143/135) zgrajenem leta 1931, ki je v registru varovane kulturne dediščine,
- v šolskem objektu (parc. št. 143/44) zgrajenem leta 1965, ki je predviden za odstranitev.

Splošni podatki

Ministrstvo načrtuje interventno investicijo, ki obsega rekonstrukcijo stavbe doma, odstranitev obstoječe šolske stavbe in izgradnjo novega šolskega kompleksa na obstoječi lokaciji med Langusovo in Hajdrihovo ulico ter Jamovo cesto. Celostna obnova stavbe doma obsega primarno izvedbo konstrukcijske in protipotresne ojačitve objekta, z novogradnjo šolske stavbe pa se zagotovijo varni, sodobni in zadostni prostorski pogoji za izvajanje vzgojno - izobraževalnega programa slepih in slabovidnih ter otrok z avtističnimi motnjami, od vrtca do srednje šole. Novogradnja je možna na parceli št. 143/44 in obsega prostore vrtca, osnovne šole in srednje šole, prostore strokovnega centra (ambulante, tiskarna, knjižnica, prostori za mobilne delavce, sejne sobe, učilnice za več čutno učenje in izvajanje terapij, prostorov za sproščanje in umirjanje...), športne telovadnice, zaklonišča in podzemnih parkirišč.

Predvidena novogradnja bo imela predvidoma 6 etaž: 2K + P + 3N + (verjetno bo predvidena še tehnična etaža). Pod obstoječim terenom bodo vkopani: zaklonišče, podzemna garaža, telovadnica, shrambe, arhivi. Telovadnica bo v celoti vkopana, predvidoma do globine cca 7,50m (svetla notranja višina telovadnice znaša 7.00m).

Za potrebe izvedbe obveznega arhitekturnega natečaja za izbor najustreznejše idejne rešitve rekonstrukcije in novogradnje ter za potrebe izdelave projektne dokumentacije za gradnjo, je potrebno izdelati geološko - geomehansko poročilo za opisano območje.

Specifikacija naročila:

Predmetna ponudba naj obsega:

1. terenska dela in preiskave – izvedbo štirih vrtin globine 15 m z odvzemom vzorcev in laboratorijskimi preiskavami odvzetih vzorcev,
2. Izdelava geološko - geotehničnega poročila o sestavi tal in nivoju talne vode ob vrtanju. Poročilo naj obsega obdelavo in izdelavo profila vrtin, pregled in obdelavo arhivskih podatkov, določanje geotehničnega modela, dva geološka prereza preko vrtin in situacije. Predvidijo naj se pogoji temeljenja ter predlogi za varovanje izkopa gradbene jame v kolikor bodo potrebni, vse skladno z EC7.

Vrsta javnega naročila:

Enostavni postopek za sklenitev pogodbe za oddajo javnega naročila (evidenčni postopek). Predvidena vrednost naročila je nižja od 40.000,00 EUR (brez DDV), zato je, skladno z 2. odstavkom 21. člena določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 – odl. US: v nadaljevanju ZJN-3), naročnik pri oddaji naročila dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti.

Rok izvedbe, oz. izdelave Geološko - geomehanskega poročila za projekt »Rekonstrukcija in novogradnja Centra IRIS« je **najkasneje do 27. 9. 2024**.

Arhitekturni natečaj bo objavljen enkrat septembra, zadevno poročilo bo lahko naknadno objavljeno, vendar čim prej po objavi arh. natečaja.

Merila za ocenitev ponudb: Najnižja ponudbena cena in najkrajši rok izvedbe.

Naročilo bo oddano po enostavnem postopku. V primeru, da najnižja cena za naročnika ni sprejemljiva (presega namenjena sredstva), si naročnik pridružuje pravico pogajanj s ponudniki. Naročnik si pridružuje pravico ne izbrati nobenega ponudnika.

Rok plačila je 30 dni od prejema računa.

Vabimo vas, da podate ponudbo za zgoraj navedeno javno naročilo do vključno **12. avgusta 2024** po elektronski pošti: gp.mvi@gov.si s sklicem na št. zadeve 430-108/2024.

S spoštovanjem,

Sabina Čamernik, *u.d.i.a., sekretarka*
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Služba za investicije
Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 400 5519
E: s.camernik@gov.si

GEOLOŠKO GEOMEHANSKO Poročilo

S.4 VSEBINA Poročila

GEOLOŠKO GEOMEHANSKO PROČILO


T.1 GEOLOŠKO GEOMEHANSKO POROČILO ZA PROJEKT »REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA CENTRA IRIS«

T T.1.1 SPLOŠNO

Po naročilu investitorja, smo opravili geološko-geomehanske raziskave tal za potrebe rekonstrukcije in novogradnje Centra IRIS za arhitekturni razpis. Za potrebe izdelave geološko geomehanskega poročila smo imeli na voljo specifikacijo del »*Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo geološko-geomehanskega poročila za projekt »Rekonstrukcija in novogradnja Centra IRIS« na Langusovi 8, Ljubljana»* (avgust 2024). Dela so se izvedla po naročilnici števila: N3350-24-0188 med naročnikom RS Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, Ljubljana in izvajalcem GI ZRMK d.o.o., Dimičeva ulica 12, Ljubljana.

V obravnavi so parcelne številke 143/44, 143/135 in 143/143 v k.o. 2679- Gradišče II, v neposredni bližini Tržaške ceste v Ljubljani.

Raziskave smo zasnovali v obsegu in načinu, ki omogoča pridobitev podatkov o debelini in geomehanske lastnosti vseh nastopajočih slojev za potrebe podajanja pogojev temeljenja, kot tudi podatke o podzemni vodi.



Slika 1: Ortofoto pogled na obravnavano območje (Vir: Atlas okolja, november 2024)

Za izdelavo poročila so smiselno upoštevani tudi pridobljeni geotehnični podatki predhodnih preiskav v širši vplivni okolici, s katerimi razpolagamo v arhivu GI ZRMK d.o.o.. Poročilu je priložena situacija z lokacijami preiskav ter geološka prereza vzdolže in prečno na predviden objekt (priloge G.1 do G.3).

T.1.2 STANDARDI IN PRAVILNIKI

Podajanje predstavitev raziskav in terenskih meritev ter geotehničnih analiz sledi načelom naslednjih pravilnikov, standardov in smernic:

- Gradbeni zakon-GZ-1 (Ur.l. RS, št.199/21).
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji; Ur.l. RS št. 66/04, 54/05, 55/08
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov; Ur.l. RS št. 101/05
- Standardi SIST EN 1990:2004, SIST EN 1991-2:2004, SIST EN 1997:2007-2;, SIST EN 1997:2005-1; SIST EN 1998-1:2005, SIST EN ISO 22476-3-2005-A1-2012, SIST EN ISO 17892-1:2015, SIST EN ISO 17892-7:2018 z nacionalnimi dodatki
- Tehnična specifikacija TSPI-PGV.05.100:2023

T.1.3 TERENSKE PREISKAVE

Terenske preiskave so po specifikaciji del obsegale štiri (4) vrtine globine 15 m. Na podlagi okoliških arhivskih podatkov GI ZRMK d.o.o, smo predlagali izvedbo treh (3) vrtin globine 20 m. Predlog je potrdila ga. Sabina Čamernik, dne 12.9.2024, preko elektronske pošte. Lokacije vrtin so bile zasnovane, da se ugotovi sestava tal in lege nosilnega sloja. V vsaki vrtini smo odvzeli vzorce za nadaljnje laboratorijske preiskave. V sklopu vrtalnih del smo merili še nivo podzemne vode, ki smo jo zaznali v vseh treh vrtinah. Pridobljeni in pregledani so bili še arhivski podatki.

T.1.3.1 Sondažno vrtanje

Na predvideni lokaciji izgradnje objekta se je izvedlo tri (3) sondažne vrtine z vrtalno garnituro Comacchio 305. Vrtalna dela je izvajalo podjetje GEOTRANS d.o.o. Vrtanje je potekalo rotacijsko, s 100% jedrovanjem. Med vrtanjem so bili v različnih globinah narejeni standardni penetracijski preizkusi (SPT) in meritve z ročnim penetrometrom (RP). Jedra vrtin so bila v času vrtanja shranjena v zabojih in zaščitena pred atmosferskimi vplivi, ter fotografirana.

Globine in datumi izvedbe vrtin so razvidne iz Preglednice 1, kjer so vpisane tudi njihove koordinate. Vse vrtine so bile zaključene v sloju srednje gostega do gostega zaglinjnega proda.

Preglednica 1: Lokacije izvedenih sondažnih vrtin

OZNAKA VRTINE	VRTANO	KOORDINATE D96		NADMORSKA VIŠINA (m)	GLOBINA (m)
		N	E		
IRI-1	20.9.2024	100689,11	460677,81	292,34	20,0
IRI-2	23.9.2024	100729,58	460679,54	292,57	20,0
IRI-3	19.9.2024	100717,71	460656,42	292,90	20,0

T.1.3.4 Geotehnične meritve v sklopu vrtanja

T.1.3.4.1 Standardni penetracijski test – SPT

Standardni penetracijski preizkusi (SPT), s pomočjo katerih določimo gostotno stanje zemlbine in izhajajoče strižne karakteristike, so izvajani v globinah od 1,0 m vse do globine 20,0 m. Na terenu je zabeleženo število udarcev normiranega bata, ki so potrebni, da se penetracijska igla ugrezne v zemljino za 30,0 cm. Predstopnja penetriranja je izvajana v med vrtanjem različno porušeni zemljini in v seštevku N ni upoštevana. Nereducirane vrednosti SPT preizkusov so vnesene na profile vrtin v prilogi tega poročila. Terensko ugotovljene N vrednosti so po standardu SIST EN ISO 22476-3-2005-A1-2012 za nadaljnjo obdelavo reducirane ob upoštevanju energijske korekcije opreme, energijske izgube vsled dolžine palic pri penetriranju ter ob upoštevanju učinka geološkega pritiska v tleh.

Skladno z zahtevami Eurocode 7-2 Geotehnično projektiranje – drugi del so izvedene interpretacije korigirane vrednosti N. Ob korekciji je upoštevana dolžina drogovja (λ), geološki pritisk v globini preizkusa (C_N) in faktor prenosa energije (izmerjeni $k_{60} = 1,306$). Iz razmerja $(N_1)_{60} = N \cdot k_{60} \cdot \lambda \cdot C_N$ so na osnovi dodatka (aneksa) F v Eurocode 7-2 iz vrednotene relativne gostote (I_D) in strižni koti (φ) prodnih zemljin. Nadalje so za koherentne zemljine izvrednotene enoosne tlačne trdnosti (q_u) ter nedrenirane strižne trdnosti (s_u). Za vse zemljine so izvrednoteni tudi moduli elastičnosti (E).

Rezultati ter interpretacija izvedb SPT meritev je podana v prilogi T.1.3 tega poročila.

T.1.3.4.2 Meritve z ročnim penetrometrom

Meritve z ročnim penetrometrom so namenjene hitri oceni enoosne tlačne trdnosti koherentnih zemljin. Na terenu smo tako meritve izvedli v meljno-glinenih slojih, ki se nahajajo v luhkih do trdnih stanjih ($q_u = 50-200$ kPa). Rezultati meritev so podani v geotehničnih profilih vrtin v prilogi T.1.2.

T.1.4 LABORATORIJSKE PREISKAVE

Med vrtanjem raziskovalnih vrtin smo odvzeli primerne vzorce zemljin za geomehanske laboratorijske preiskave, ki jih je opravljalo osebje podjetja Geoinženiring d.o.o.. Opravljene geomehanske laboratorijske preiskave zemljin in standardi po katerih je preiskava potekala so navedeni v spodnji preglednici.

Preglednica 2: Laboratorijske preiskave

Preiskava	Standard
Klasifikacija vzorcev	Prizveto TSPI PG.05.200:2021/USCS za zemljinje
Določitev naravne vlažnosti	SIST EN ISO 17892-1:2015
Ugotavljanje gostote zemljin	SIST EN ISO 17892-2:2015
Določitev konsistenčnih mej po metodi »Fall-cone«	SIST EN ISO 17892-12:2018
Drenirana strižna preiskava v direktnem strižnem aparatu	SIST EN ISO 17892-10:2019
Edometrski preskus s postopnim obremenjevanjem	SIST EN ISO 17892-5:2017
Določitev vodoprepustnega koeficienta	SIST EN ISO 17892-11:2019
Določitev nedrenirane strižne trdnosti zemljin	SIST EN ISO 17892-6:2017

Rezultati o opravljenih laboratorijskih preiskavah so v prilogi T.1.5.


Iz vzorcev iz vrtin IRI-1, IRI-2 in IRI-3 je razvidno, da se glina pojavlja v lahko do srednjegnetnem konsistenčnem stanju. Vsi vzorci gline so zelo stisljivi.

T.1.5 INŽENIRSKE, GEOLOŠKE IN GEOTEHNIČNE RAZMERE

T.1.5.1 Geomorfološki in inženirsko-geološki opis lokacije

Obravnavano območje leži v jugozahodnem delu občine Ljubljana, v k.o. Gradišče II. Vzhodno od objekta se nahajata dve zasebni hiši, severno pa se nahaja večji poslovni objekt. Zahodno in južno pa parcelo omejuje asfaltna cesta.

Območje je večinoma položno in brez inženirsko-geoloških posebnosti v smislu znakov nestabilnosti. Višina parcele je pretežno okoli 292 nadmorske višine. Gre pretežno za urban okolje (šolska stavba z igrišči). Na obravnavanem območju v času ogledov ni bilo zabeleženih nobenih površinskih dotokov vode ali izvirov.



Slika 2: Z rdečim krogcem je vidno obravnavano območje (VIR: Geološka karta, list Ljubljana, SFRJ, 1983)

V širši okolici obravnavanega območja naravna raščena tla (po OGK) sestavljajo holocenski sedimenti. Od spodaj navzgor si v različnih debelinah sledijo nanosi prodnatega peska, pasovite gline, proda, gline s školjkami ter vložki peska. Vrtine locirane na mikrolokaciji objektov z oznakami IRI-1 do IRI-3 so po sestavi dokaj heterogene. Heterogenost se kaže v menjavanju glinastih, peščenih in prodnatih slojev.

V vrtini IRI-1 se pod umetni nasutjem (UN) (cca 2,7 m) pojavlja temno rjava do črna glina do melj v srednje gnetnem konsistenčnem stanju (Q_g). Do globine 5,1 m se nato izmenjujeta siva mastna glina do melj (Q_g) v lahko do srednjem gnetnem konsistenčnem stanju (cca. 0,5 m) in siv zaglinjen prod s peskom (Q_{pr}) v gostem stanju (cca. 1,9 m). Od 5,1 m do 15 m globine nato sledimo sivi mastni glini do melju (Q_g) s posameznimi manjšimi prodniki, velikosti do 2 cm, v lahko do težko gnetnem konsistenčnem stanju. Nato sledi cca 0,5 m debel sloj sivega meljastega peska (Q_{pe}). Do globine 20 m se nato pojavlja siv do rjav zaglinjen prod (Q_{pr}), s prodniki do 4 cm, v srednjem gostem do gostem stanju. Voda je bila zaznana na 2,8 m in 9,0 m globine.

V vrtini IRI-2 se pod cca 2,3 m debelega umetnega nasutja (UN) pojavlja siv zaglinjen prod s peskom (Q_{pr}). Prodniki so velikosti do 4 cm. Od 4,6 do 5,6 m se nato pojavlja siva mastna glina do melj (Q_g) s posameznimi prodniki v težko gnetnem do trdnem konsistenčnem stanju. Od globine 5,6 m do 14,8 m sledi menjavanje sivega meljastega peska (Q_{pe}) (cca 1,7 m) in sive gline do melja (Q_g) s posameznimi manjšimi prodniki v srednje do težko gnetnem konsistenčnem stanju. Nato do globine 20 m sledimo rjavo do sivemu zaglinjenemu produ s peskom (Q_{pr}) v srednje gostem do gostem stanju. Velikosti prodnikov je do 5 cm, povprečna velikost je cca 3 cm. Dotok podzemne vode je bil zaznan na globini 2,2 m in 9,8 m.

V vrtini IRI-3 se pod cca 1,1 m debelega nasutja (UN) do globine 2,9 m pojavlja rjava peščena glina in siva mastna glina do melj (Q_g) v težko gnetnem konsistenčnem stanju. Nato se do globine cca 4,9 m pojavlja siv glinast prod (Q_{pr}) s peskom (cca 1,5 m) in siv meljast pesek (Q_{pe}) (cca 0,4 m). Do globine cca 15,1 m se nato pojavlja siva mastna glina do melj (Q_g) s posameznimi prodniki v srednje do težko gnetnem konsistenčnem stanju. Vmes se pojavljajo manjše plasti proda, peska in gline v trdnem konsistenčnem stanju (cca 5 cm). Do 20 m globine nato sledimo rjavemu do sivemu zaglinjenemu produ s peskom (Q_{pr}) v gostem stanju. Prodniki so veliki do 5 cm.

Preglednica 3: Pričakovane globine in debeline posameznih slojev

Sloj/material	Pričakovana globina pojavljanja (m)	Debelina (m)
Nasip	0-2,8	Do 2,8
Gлина do melj	Med 2,3-15,8 m*	Do 13
Pesek	Med 5,6-5,8, 6,7-7,2, 15-15,5 m	Do 0,5
Meljast/glinast prod s peskom	Med 14,2-20 m	/ (z vrtino nismo prišli do trdne podlage)

* posamezni sloji gline na različnih globinah

T.1.5.3 Razporeditev slojev in mehansko fizikalne karakteristike temeljnih tal

Na podlagi izvedenih terenskih in laboratorijskih preiskav ter arhivskih podatkov smo določili mehansko fizikalne lastnosti za nastopajoče karakteristične sloje, razvrščene v 4 skupine. Opredelili smo naslednje karakteristične sloje, katerih karakteristike smo upoštevali v nadaljnjih računskih analizah:

SLOJ 1 (UN):

- prostorninska teža (inž. presoja):
- strižna trdnost:
- ⇒ kohezija (inž. presoja)
- ⇒ strižni kot (SPT)

⇒ **Grušč pomešan z glino, ostanki rimske Emone, leseni ostanki UN**

$$\gamma = 22 \text{ kN/m}^3 \text{ (ocena)}$$

$$c = 1-2 \text{ kN/m}^2$$

$$\varphi = 34^\circ$$

SLOJ 2:

- prostorninska teža (inž. presoja):
- strižna trdnost:
 - ⇒ kohezija (inž. presoja)
 - ⇒ strižni kot (SPT)
- elastični modul (SPT)

⇒ **meljast do glinast prod s peskom, srednje gosto do gosto Q_{pr} siGr/cIGr**

$$\gamma = 22 \text{ kN/m}^3 \text{ (ocena)}$$

$$c = 1-4 \text{ kN/m}^2$$

$$\varphi = 36 - 38^\circ$$

$$E = 20 - 40 \text{ MPa}$$

SLOJ 3:

- naravna vlaga (lab):
- prostorninska teža (lab.):
- enoosna tlačna trdnost (lab in RP):
- strižna trdnost:
 - ⇒ kohezija (lab)
 - ⇒ strižni kot (lab)
 - ⇒ Nedrenirana strižna trdnost (lab.)
- edometrski modul (lab.):

⇒ **Nizko do srednje plastična glina do melj, lahkognetno do srednjegnetno– Q_g (CIL, CIM/SiM), lg/sg.**

$$w = 19,8 - 33,8\%$$

$$\gamma = 18,7 - 20,1 \text{ kN/m}^3$$

$$qu_z = 45 - 65 (50) \text{ kPa}$$

$$qu = 50-100 (75) \text{ kPa}$$

$$c = 0,7 - 1,4 \text{ kN/m}^2$$

$$\varphi = 25,8^\circ - 33,0^\circ$$

$$S_u = 30,0 \text{ kPa}$$

$$E_{ed} (25 \text{ kPa}) = 560 \text{ kPa}$$

$$E_{ed} (50 \text{ kPa}) = 790-3500 \text{ kPa}$$

$$E_{ed} (100 \text{ kPa}) = 3400-7800 \text{ kPa}$$

$$E_{ed} (200 \text{ kPa}) = 5200-13000 \text{ kPa}$$

$$E_{ed} (400 \text{ kPa}) = 7900-21000 \text{ kPa}$$

$$qu = 200-350 \text{ kPa}$$

Lokalno trdna glina (cca 5 cm debeline)

SLOJ 4: $\Rightarrow \text{Mljadi pesek } Q_{pe}, (s)Sa)$

- prostorninska teža (inž. presoja): $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$ (ocena)
- strižna trdnost:
 - \Rightarrow kohezija (inž. presoja) $c = 1-2 \text{ kN/m}^2$
 - \Rightarrow strižni kot (inž. presoja) $\varphi = 33-35^\circ$
 - \Rightarrow modul stisljivosti (inž. presoja) $Mv=8-15 \text{ MPa}$

T.1.5.4 Hidrogeološke razmere

Hidrogeološke preiskave so v sklopu tega projekta obsegale beleženje pojavov podzemne vode med vrtanjem in pregled obstoječega terena. V vseh treh vrtinah je bila zaznana podzemna voda. Prva (viseča podzemna voda) se je pojavljala na cca 2,5 m globine, druga (gladina podzemne vode) pa se je pojavljala na cca 9 m globine. V sami okolici ni bilo zabeleženih posameznih izvirov vode. V preglednici 4 podajamo posamezne globine in nadmorske višine podzemne vode.

Preglednica 4: Globina in nadmorska višina podzemne vode


OZNAKA VRTINE	GLOBINA PODZEMNE VODE (m)	NADOMORSKA VIŠINA PODZEMNE VODE (m)
IRI-1	2,8 in 9,0	289,34 in 283,34
IRI-2	2,2 in 9,8	290,36 in 282,76
IRI-3	2,5 in 9,6	290,4 in 283,3

T.1.5.5 Kategorizacija izkopov

Po Tehnični specifikaciji za zemeljska dela Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah (TSG-211-003: 2023) lahko vsa dela, ki bodo potrebna za izvedbo izkopov uvrsti v 2. kategorijo (vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina predvidene za trajno deponijo). Ocenjujemo, da zemljine niso primerne za vgradnjo nasipov ali tampona.

T.1.5.6 Seizmičnost terena

Projektni pospešek tal je po EC8 enak vršnemu (ali največjemu) pospešku tal. To je največja absolutna vrednost zapisa pospeška na prostem površju. Projektni pospešek tal je določen za povratno dobo 475 let, ki ustreza verjetnosti 90 %, da vrednosti ne bodo presežene v 50 letih. Na tem območju lahko pričakujemo seizmične pospeške velikostnega reda 0,275 g. Podatke povzemamo po *novi karti Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal* (ARSO, 2021). Po SIST EN 1998-1:2006 uvrščamo tla v tip D, kjer je prevladujejo sedimenti rahlih do srednje gostih nevezljivih zemljin (z nekaj mehkimi vezljivimi plastmi ali brez njih) ali pretežno mehkih do trdnih vezljivih zemljin. Upošteva se faktor tal $S = 1,35$.



Slika 4: Projektni pospešek s povratno dobo 475 let

T.1.6 GEOTEHNIČNI POGOJI GRADNJE

T.1.6.1 Pogoji temeljenja objektov

Investitor želi na obravnavanem območju narediti rekonstrukcijo in novogradnjo Centra IRIS. Predvidene so garaže in podzemna telovadnica do globine cca 8 m. V času pisanja poročila točne dimenzije in obtežbe objekta niso znane. Predvidevamo, da bo objekt globoko temeljen na AB uvrtnih pilotih.

T.1.6.2 Geotehnični izračuni

Nosilnosti pilotov smo izvrednotili na podlagi rezultatov preiskav opravljenih med vrtanjem (SPT) in laboratorijskih preiskav na vzorcih zvetih iz vrtin. Račun nosilnosti smo izvedli po metodi CSN 73 1002. Obtežba za mejno stanje uporabnosti ter mejno stanje nosilnosti ni bila podana s strani projektanta konstrukcije, temveč smo jo podali na osnovi inženirske presoje. Predvidevamo, da bodo horizontalne sile zanemarljivo majhne v primerjavi z vertikalno obtežbo. Izračunan odpor za izbrano geometrijo in obremenitev pilotov znaša 10766,20 kN.

Posedke pilotov premera 1,2 m in dolžine 14,0 m smo izračunali po metodi Poulous (1980), ki bazira na teoriji elastičnosti prilagojeni rezultatom pridobljenih pri terenskih meritvah. Za izračun posedkov so uporabljeni karakteristiki zemljine elastični modul in Poissonov količnik. Posedek za obremenitev pilota 3500 kN (MSU) znaša cca. 2 cm.

Preglednica 5: Rezultati izračunov

Premer pilota	Dolžina	mejno stanje uporabnosti	mejno stanje nosilnosti		
D [m]	L [m]	obremenitev [kN]	posedek [mm]	obremenitev [kN]	projektni odpor [kN]
1,2	14,0	3500	19,7	5000	10766

T.1.6.3 Začasni izkopi in varovanje izkopov

Glede na prejete informacije, ki smo jih dobili od naročnika, temeljno podlago predstavlja lahko do srednjegnetna, lokalno težkognetna do trdna, glina do melj, ki je zelo stisljiva in ni dobro nosilna. Podzemna voda skupaj s stisljivo glino lahko povzroča neugodne razmere (npr. vpliva na stabilnost brežine, izvedba drenaž, ipd.) pri varovanju gradbene jame oz. v fazi izkopa ter pri izvedbi temeljenja (npr. vpliv na posedke, nosilnost objektov in bližnje okolice). Glede na razpoložljive podatke je v tej fazi projekta predvidena gradnja podkletenega objekta (do cca. 8 m). Zaradi slabo nosilne in stisljive gline (sloj debeline do 10 m ter pojavljanja več visečih podzemnih vod) bo potrebno izvesti ustrezne ukrepe (izgradnja varovalne konstrukcije) za varovanje začasnih izkopov. Predlagamo, da se za zaščito gradbene jame uporabi npr. metodo armiranobetonske diafragme z geotehničnimi sidri. Pri tem je potrebno zagotoviti nepropustnost varovalne konstrukcije (npr. diafragme ipd.) zaradi podzemne vode. Pod temeljno ploščo, predlagamo, da se izvede npr. uvrтанe AB pilote v dobro nosilno plast zaglinjenega proda. Za globje izkope odsvetujemo uporabo npr. zagatnic ali berlinske stene zaradi bližine obstoječih objektov in neugodne sestave tal. Zaradi neposredne bližine obstoječih objektov (npr. dijaški dom,...), predlagamo, da se pod takšnimi objekti po potrebi izvedejo dodatni varovalni ukrepi (npr. injektiranje ipd.). Na tak način se lahko prepreči dodatno posedanje objektov.

Podrobnost ukrepov (način izkopa, globina in podrobni tlorisni potek) se določijo s posebnim načrtom izkopov in niso predmet tega poročila. Vsi izkopi naj se izvedejo v sušnem obdobju. Pri izvedbi izkopov in temeljenju objektov je potrebno zagotoviti geotehnični nadzor.

V načrtu začasnega varovanja gradbene jame bo potrebno izbrati tehnologijo izvedbe varovalne konstrukcije.

T.1.6.4 Smernice za nadaljnje faze

Zaradi slabo nosilnega sloja gline in pojavljanja podzemne vode, predlagamo, da se izvedejo dodatne geomehanske vrtine (vsaj ena geomehanska vrtina naj bo minimalno 30 m globine), da se preveri debelino dobro nosilnega sloja (zaglinjenega proda). V vsaj eno geomehansko vrtino naj se vgradi piezometer s kontinuiranim merilcem vode za monitoring podzemne vode. Poleg tega naj se vsaj v eni geomehanski vrtini izvede črpalni preizkus. Predlagamo tudi dodatne raziskave s statičnim penetrom (CPT) za preverbo glinenega sloja.

Če bo gradbena jama segala pod nivo podzemne vode, je potrebno zagotoviti še dodatne hidrogeloške raziskave, saj obstaja nevarnost onesnaženja podzemne vode (bližina Pivovarne Union in vodarne Hrastje). Obstaja tudi potencialna sprememba gradiента toka podzemne vode. V fazi gradnje predlagamo monitoring varovalne konstrukcije (vgradnja in meritve geodetskih točk – reperjev, inklinometrov,...) in okoliških objektov.

T.1.7 ZAKLJUČKI

Na podlagi geološko-geomehanskih preiskav območja predvidenega objekta na Langusovi cesti v Ljubljani, kjer investitor predvideva rekonstrukcijo in novogradnjo centra IRIS, lahko zaključimo, da so medsebojni odnosi med nastopajočimi posameznimi sloji relativno dobro raziskani. S

terenskimi preiskavami zemljine je bila na lokaciji nameravane rekonstrukcije in novogradnje ugotovljena relativno neugodna sestava tal, ki je sicer tipična za obravnavano območje.

Pod umetnim nasutjem (UN) sledi tanka plast zaglinjenega proda (Q_{pr}). Z globino nato nastopa siva lahko do srednjegnetna glina (Q_g) s posameznimi žepi peska (Q_{pe}). Od cca 15 m naprej se nato pojavlja siv zaglinjen prod (Q_{pr}). Več podrobnosti v prejšnjih poglavijih. Do hribinske osnove z raziskavami nismo prišli.

Geotehnične izračune smo opravili za primere globokega temeljenja na uvrtanih AB pilotih. Izračunana vrednost posedka pilota znaša cca 2 cm. Obtežba za mejno stanje uporabnosti ter mejno stanje nosilnosti ni bila podana s strani projektanta, temveč smo jo podali na osnovi inženirske presoje.

Izkope bo potrebno zaščititi z ustrezno varovalno konstrukcijo (npr. armiranobetonska diafragma z geotehničnimi sidri). Predviden nov objekt bo potrebno globoko temeljiti na AB uvrtanih pilotih. Vsa izkopna dela naj se opravijo v sušnem obdobju. Pričakuje se zahtevno in kompleksno izvedbo gradbenih del.

Za nadaljnje faze projekta (npr. PZI), predlagamo izvedbo dopolnilnih preiskav, in sicer dodatnih vrtin globine 25-30 m, da se bolj natančno določi karakteristike predvsem sloja 4 (Q_{pe}) in debelino sloja 2 (Q_{pr}). V sklopu teh del predlagamo tudi izvedbo hidrogeoloških preiskav. Priporočamo, da se nabor in obseg geotehničnih preiskav podrobno določi v projektni nalogi tudi za naslednjo fazo projektiranja. Glede na novilirane podatke, predlagamo, da se nato izvedejo novi geotehnični izračuni.

Pri izvedbi izkopov in temeljenju objektov je potrebno zagotoviti geotehnični nadzor.

Andrej ŠABEC
Pripravili:

Andrej ŠABEC, univ. dipl. inž. grad.

mag. Katarina ŽIBRET, uni.dipl.inž. geol.

Blaž PODOBNIK, dipl.inž.geol (UN)



GEOLOŠKO GEOMEHANSKO POROČILO

T.1.2 GEOTEHNIČNI PROFILI IN FOTOGRAFIJE VRTIN

Projekt: **Center IRIS, Langusova 8, Ljubljana**

DN:	DN 2007751	Vrtalna garnitura:	Comacchio 305, k60=1,306
Lokacija:	Ljubljana	Končna globina:	20,00 m
Začetek vrtanja:	20/09/2024	Naročnik:	Min. za vzgojo in izobraževanje
Konec vrtanja:		Popisal:	B.Podobnik, dipl. inž.geol.
Merilo:	1 : 50	Med vrtanjem:	2,80; 9,00 /
		E:	460677,81
		N:	100689,11
		Z:	292,34 m

Starost	IRI-1	Vzorci in podzemna voda	Globina [m]	USCS, litološki opis	Klasifikacija EN ISO 14688-2:2004	SPT - N [udj] ali P<60ud [cm]	RP (kPa)	RQD [%]	PMT [MPa]	Opombe
			0,00							
			0,00 .. 0,25	U.N.: Umetno nasutje, zaglinjen prod, vidni ostanki opeke, večji kosi kamnov	Mg	57				
			0,25 .. 0,75							
			0,75 .. 1,80	U.N.: Temnorjava do črna glina, vidni organski ostanki, srednje gnetno			~ 50 100			
			1,80 .. 2,70							
			2,70 .. 3,20	GC: Zaglinjen prod s peskom, prodniki velikosti do 4cm, povprečno 2cm	clGr					
			3,20 .. 3,50	CH/MH: Siva mastna razmočena glina, lahko do srednje gnetno	ClH/SiH		50			
			3,50 .. 4,00	GC: Siv zaglinjen prod s peskom, prodniki velikosti do 5cm, povprečno 2cm, gosto	clGr					
			4,00 .. 4,20	CH/MH: Siva mastna glina in melj, srednje gnetno	ClH/SiH		23	~ 50 100		
			4,20 .. 4,50	GC: Siv zaglinjen prod s peskom, prodniki velikosti do 4cm, povprečno 2cm, na globini 4,6-5,1m razmočeno	clGr					
			4,50 .. 5,10							
			5,10 .. 6,00	CH/MH: Siva mastna glina do melj, vlažno, težko gnetno	ClH/SiH		~ 150 200			
			6,00 .. 6,50							
			6,50 .. 7,50	CL/ML: Siva močno razmočena glina do melj s posameznimi prodniki velikosti do 3cm, lahko gnetno	Cl/SiL	7				
			7,50				50			

↙ Podzemna voda med vrtanjem

Starost	IRI-1	Vzorci in podzemna voda	Globina [m]	USCS, litološki opis	Klasifikacija EN ISO 14688-2:2004	SPT - N [ind] ali P/60ind [cm]	RP (kPa)	RQD [%]	PMT [MPa]	Opombe
7,75										
8,00										
8,25										
8,50										
8,75										
9,00										
9,25										
9,50										
9,75										
10,00										
10,25										
10,50										
10,75										
11,00										
11,25										
11,50										
11,75										
12,00										
12,25										
12,50										
12,75										
13,00										
13,25										
13,50										
13,75										
14,00										
14,25										
14,50										
14,75										
15,00										
15,25										
15,50										
15,75										
16,00										
16,25										
16,50										
16,75										
17,00										
17,25										
17,50										
17,75										
18,00										


↙ Podzemna voda med vrtanjem

Starost	IRI-1	Vzorci in podzemna voda	Globina [m]	USCS, litološki opis	Klasifikacija EN ISO 14688-2:2004	SPT - N [vd] ali P/60ud [cm]	RP (kPa)	RQD [%]	PMT [MPa]	Opombe
			16.40 .. 20.00	GC: Rjav do siv močno zaglinjen prod, prodniki velikosti do 4cm, povprečno 2cm, gosto	clGr	37				

 Podzemna voda med vrtanjem

Projekt: **Center IRIS, Langusova 8, Ljubljana**

DN:	DN 2007751	Vrtalna garnitura:	Comacchio 305, k60=1,306
Lokacija:	Ljubljana	Končna globina:	20,00 m
Začetek vrtanja:	23/09/2024	Naročnik:	Min. za vzgojo in izobraževanje
Konec vrtanja:		Popisal:	B.Podobnik, dipl. inž.geol.
Merilo:	1 : 50	Med vrtanjem:	2,20; 9,80 /
		E:	460679,54
		N:	100729,58
		Z:	292,56 m



↙ Podzemna voda med vrtanjem

Starost	IRI-2	Vzorci in podzemna voda	Globina [m]	USCS, litološki opis	Klasifikacija EN ISO 14688-2:2004	SPT - N [ljud] ali P/60ud [cm]	RP (kPa)	RQD [%]	PMT [MPa]	Opombe
7,75 .. 8,00										
8,00 .. 8,25										
8,25 .. 8,50										
8,50 .. 8,75										
8,75 .. 9,00										
9,00 .. 9,25										
9,25 .. 9,50										
9,50 .. 9,75										
9,75 .. 10,00										
10,00 .. 10,25										
10,25 .. 10,50										
10,50 .. 10,75										
10,75 .. 11,00										
11,00 .. 11,25										
11,25 .. 11,50										
11,50 .. 11,75										
11,75 .. 12,00										
12,00 .. 12,25										
12,25 .. 12,50										
12,50 .. 12,75										
12,75 .. 13,00										
13,00 .. 13,25										
13,25 .. 13,50										
13,50 .. 13,75										
13,75 .. 14,00										
14,00 .. 14,25										
14,25 .. 14,50										
14,50 .. 14,75										
14,75 .. 15,00										
15,00 .. 15,25										
15,25 .. 15,50										
15,50 .. 15,75										
15,75 .. 16,00										
16,00 .. 16,25										
16,25 .. 16,50										
16,50 .. 16,75										
16,75 .. 17,00										
17,00 .. 17,25										
17,25 .. 17,50										
17,50 .. 17,75										
17,75 .. 18,00										


↙ Podzemna voda med vrtanjem

Starost	IRI-2	Vzorci in podzemna voda	Globina [m]	USCS, litološki opis	Klasifikacija EN ISO 14688-2:2004	SPT - N [vd] ali P/60ud [cm]	RP (kPa)	RQD [%]	PMT [MPa]	Opombe
			17.60 .. 20,00	GC: Siv zaglinjen prod s peskom, prodniki do 2cm, povprečno 4cm, razmočeno, srednje gosto	clGr	13				

↙ Podzemna voda med vrtanjem

Projekt: **Center IRIS, Langusova 8, Ljubljana**

DN:	DN 2007751	Vrtalna garnitura:	Comacchio 305, k60=1,306
Lokacija:	Ljubljana	Končna globina:	20,00 m
Začetek vrtanja:	19/09/2024	Naročnik:	Min. za vzgojo in izobraževanje
Konec vrtanja:		Popisal:	B.Podobnik, dipl. inž.geol.
Merilo:	1 : 50	Med vrtanjem:	2,50; 9,60 /
		E:	460656,42
		N:	100717,71
		Z:	292,90 m



LV Podzemna voda med vrtanjem

Starost	IRI-3	Vzorci in podzemna voda	Globina [m]	USCS, litološki opis	Klasifikacija EN ISO 14688-2:2004	SPT - N [ind] ali P/60ud [cm]	RP (kPa)	RQD [%]	PMT [MPa]	Opombe
			7,10 .. 8,40	SM: Siv meljast pesek s posameznimi prodniki, 7,5-7,7m razmočeno	siSa					
			8,40 .. 15,10	CL: Siva mastna glina s posameznimi manjšimi sloji peska in proda, težko gnetno (11,8m), trdno (12,9m)	CIH	14	10	~ 150 200		
			15,10 .. 15,80	CL/MH: Siva mastna glina, vlažno, težko gnetno	CIH/SiH	14	~ 150 200			
			15,80 .. 20,00	GM: Menjavanje sivega do rjavega meljastega proda s peskom, prodniki velikosti do 5cm, povprečno 4cm, mokro do razmočeno, gosto	siGr		43			

↙ Podzemna voda med vrtanjem

Starost	IRI-3	Vzorci in podzemna voda	Globina [m]	USCS, litološki opis	Klasifikacija EN ISO 14688-2:2004	SPT - N [vd] ali P/60vd [cm]	RP (kPa)	RQD [%]	PMT [MPa]	Opombe
			15.80 .. 20.00	GM: Menjavanje sivega do rjavega meljastega proda s peskom, prodniki velikosti do 5cm, povprečno 4cm, mokro do razmočeno, gosto	siGr	c				

↙ Podzemna voda med vrtanjem

0 m



Slika 1: Sondažna vrtina IRI-1 (0,0 m – 4,0 m)

4 m



Slika 2: Sondažna vrtina IRI-1 (4,0 m – 8,0 m)

8 m



Slika 3: Sondažna vrtina IRI-1 (8,0 m – 12,0 m)

12 m



Slika 4: Sondažna vrtina IRI-1 (12,0 m – 16,0 m)

16 m



Slika 5: Sondažna vrtina IRI-1(16,0 m – 20,0 m)

0 m



Slika 6: Sondažna vrtina IRI-2 (0,0 m – 4,0 m)

4 m



8 m

Slika 7: Sondažna vrtina IRI-2 (4,0 m – 8,0 m)

8 m



12 m

Slika 8: Sondažna vrtina IRI-2 (8,0 m – 12,0 m)

12 m



Slika 9: Sondažna vrtina IRI-2 (12,0 m – 16,0 m)

16 m



Slika 10: Sondažna vrtina IRI-2 (16,0 m – 20,0 m)

0 m



Slika 11: Sondažna vrtina IRI-3 (0,0 m – 4,0 m)

4 m



Slika 12: Sondažna vrtina IRI-3 (4,0 m – 8,0 m)

8 m



Slika 13: Sondažna vrtina IRI-3 (8,0 m – 12,0 m)

12 m



Slika 14: Sondažna vrtina IRI-3 (12,0 m – 16,0 m)

16 m



20 m

Slika 15: Sondažna vrtina IRI-3 (16,0 m – 20,0 m)

GEOLOŠKO GEOMEHANSKO POROČILO

T.1.3 REZULTATI SPT MERITEV

IRI-1	z [m]		EN-ISO 14668-2:2004	P [cm]	Nspt	$\sigma'v$ [kPa]	λ	k60	Cn [kPa/100]	N1(60)	Id %	$\phi [^\circ]$	qu [kPa]	su [kPa]	E [MPa]	gostotno stanje	globine posameznih enot [m]																		
		z_test															CL/ML(s)	GM/GC (s)	lap.	ML (m)	GM/GC (m)	SUM													
		19														21	25	9	11																
	1,0	1,0	Mg		57	21	0,75	1,306	1,87	104,30	143,41	48,51			121,96	ZGO		1,0				21													
	4,0	4,0	Gr		23	69,6	0,75	1,306	1,18	26,57	66,84	37,03			28,68	GO	0,9	1,9		0,3	0,9	69,6													
	7,0	7,0	Cl/Si		7	98,4	0,95	1,306	1,01	8,75				125,20	62,60	17,71	TG	0,9	1,9		2,4	1,8	98,4												
	9,0	9,0	Cl/Si		6	116,4	0,95	1,306	0,92	6,88				86,00	43,00	15,46	SG	0,9	1,9		4,4	1,8	116,4												
	13,0	13,0	Cl/Si		9	152,4	1,00	1,306	0,79	9,31				133,19	66,59	18,38	TG	0,9	1,9		8,4	1,8	152,4												
	16,0	16,0	Sa/Gr		25	181,4	1,00	1,306	0,71	23,21	61,83	36,27			24,65	SGO	0,9	1,9		10,4	2,8	181,4													
	19,0	19,0	Sa/Gr		37	214,4	1,00	1,306	0,60	28,88	69,57	37,44			31,46	GO	0,9	1,9		10,4	5,8	214,4													

IRI-2	z [m]		EN-ISO 14668-2:2004	P [cm]	Nspt	$\sigma'v$ [kPa]	λ	k60	Cn [kPa/100]	N1(60)	Id %	$\phi [^\circ]$	qu [kPa]	su [kPa]	E [MPa]	gostotno stanje	globine posameznih enot [m]																		
		z_test															CL/ML(s)	GM/GC (s)	lap.	ML (m)	GM/GC (m)	SUM													
		19														21	25	9	11																
	2,0	2,0	Mg (nasutje)		9	42	0,75	1,306	1,41	12,42	42,79	34,28			22,10	SGO		2,0				42													
	5,0	5,0	Cl/Si		11	76,2	0,85	1,306	1,14	13,86				198,21	99,10	23,83	TG		2,2		0,4	2,4	76,2												
	8,0	8,0	Cl/Si		9	104,6	0,95	1,306	0,98	10,92				156,09	78,04	20,30	TG		2,2		2,7	3,1	104,6												
	11,0	11,0	Cl/Si		8	134,8	1,00	1,306	0,85	8,90				127,26	63,63	17,88	TG		2,2		4,1	4,7	134,8												
	14,0	14,0	Cl/Si		10	161,8	1,00	1,306	0,76	9,98				142,67	71,34	19,17	TG		2,2		7,1	4,7	161,8												
	17,0	17,0	Sa/Gr		35	193,2	1,00	1,306	0,76	34,88	76,62	38,49			38,65	GO		2,2		7,9	6,9	193,2													
	20,0	19,0	Sa/Gr		13	215,2	1,00	1,306	0,63	10,77	39,89	33,99			20,13	SGO		2,2		7,9	8,9	215,2													

IRI-3	z [m]		EN-ISO 14668-2:2004	P [cm]	Nspt	$\sigma'v$ [kPa]	λ	k60	Cn [kPa/100]	N1(60)	Id %	$\phi [^\circ]$	qu [kPa]	su [kPa]	E [MPa]	gostotno stanje	globine posameznih enot [m]																		
		z_test															CL/ML(s)	GM/GC (s)	lap.	ML (m)	GM/GC (m)	SUM													
		19														21	25	9	11																
	3,0	3,0	Sa/Gr		22	54,4	0,75	1,306	1,30	27,91	68,43	37,26			30,30	GO	1,4	1,1		0,4	0,1	54,4													
	6,3	6,3	Cl/Si		9	86,1	0,95	1,306	1,07	12,00				171,60	85,80	21,60	TG	1,4	1,1		2,7	1,1	86,1												
	10,2	10,2	Cl/Si		14	121,2	1,00	1,306	0,90	16,53				247,97	123,99	16,64	PT	1,4	1,1		6,6	1,1	121,2												
	12,0	12,0	Cl/Si		10	137,4	1,00	1,306	0,84	11,00				157,34	78,67	20,40	TG	1,4	1,1		8,4	1,1	137,4												
	15,0	15,0	Cl/Si		14	164,4	1,00	1,306	0,76	13,83				197,78	98,89	23,80	TG	1,4	1,1		11,4	1,1	164,4												
	18,0	18,0	Sa/Gr		43	195,8	1,00	1,306	0,64	35,92	77,84	38,68			39,90	GO	1,4	1,1		12,2	3,3	195,8													

GEOLOŠKO GEOMEHANSKO POROČILO

T.1.4 LABORATORIJSKE PREISKAVE

Naročnik: GI-ZRMK

Lokacija:

Objekt: Center Iris

Program preiskav: 218-24

Delovni nalog: 82807


PREGLEDNICA REZULTATOV PREISKAV GEOTEHNIČNIH PARAMETROV ZEMLJIN

ID vzorca	Oznaka sonde	Datum odvzema	Vzorec		Klasifikacija		Vlažnost	Gostota		Gostota zrja	Lezne meje				Zrnovost				Trdnost zemljin				Deformabilnost zemljin						ind. stisljivosti	ind. razbreme.	VDP	
			Globina		opis zemljine / hribine			Naravna	Suha		Plast.	Židk.	Indeks plasti	Indeks kons.	kof. enakom.	kof. ukiv.	granul.	pisek	melj. gлина	VDP Hazen	VDP USBR	Eroзна	Nadren. stržna	Direktni strž	Obremenilne stopnje σ	25	50	100	200	400		
			od	- do	w (%)	(Mg/m³)	Γ_d (%)	(Mg/m³)	Γ_s (%)		W_p (%)	W_L (%)	I_p (%)	I_c (%)	C_u	C_c	> 2 < Z, > 0,063	< 0,063	k (m/s)	q_u,ž (kPa)	q_u (kPa)	C_u,fc (kPa)	j' (°)	c' (kPa)	E_ode	Cc	Cs	k ₁₀				
			(m)																													
GI-24-784	IRI-1	20.09.2024	14,80	- 15,00	CIL, nizko plastična gлина, ign. kons.	19,8	2,10	1,76		11	28	17	0,47						45			33,0	0,7	560	3.500	7.800	13.000	21.000		6,33E-03		
GI-24-785	IRI-2	20.09.2024	12,00	- 12,20	CIM, srednje palstična gлина, sgn. kons.	30,1	1,93	1,48		23	41	18	0,59						53		30,0					1.300	3.400	5.200	7.900		1,91E-02	
GI-24-786	IRI-3	20.09.2024	6,80	- 7,00	CIM/SIM, srednje plastična gлина/melj, sgn. kons.	33,8	1,87	1,40		28	47	19	0,68						65			25,8	1,4			790	4.000	9.000	14.000		3,66E-02	3,8E-11
			standard:		privzeto TSPI PG.05.200/2021/USCS za zemljine, sicer navedeno	SIST EN ISO 17892-1:2015	SIST EN ISO 17892-2:2015	SIST EN ISO 17892-3:2016	SIST EN ISO 17892-12:2018				SIST EN ISO 17892-4:2017				SIST EN ISO 17892-7:2018	SIST EN ISO 17892-6:2017	SIST EN ISO 17892-10:2019	SIST EN ISO 17892-5:2017						SIST EN ISO 17892-11:2019						
			količina:		3	3	0	3		0		3		0		1		2		3								1				

Datum: 15.10.2024

Pregledal: A. Kovačić



DOLOČITEV KONSISTENČNIH MEJ PO METODI "FALL-CONE" (konus 60g/60°)
SIST EN ISO 17892-12:2018



Št. vzorca:	GI-24-784
objekt:	Center IRIS
vrtina:	IRI-1
globina:	14,80-15,00
datum:	11.10.2024
preiskal:	B. Sajovic
opomba:	

naravna vlag	
w [%]:	19,8
meja plastičnosti	
w _P [%]:	11
meja židkosti	
w _L [%]:	28

indeks plastičnosti	
I _P [%]:	17
indeks konsistence	
I _C :	0,474
Klasifikacija:	CIL, nizko plastična glina, Ign. kons.



Obdelal: B. Sajovic

Ljubljana, 14.10.2024

Pregledal: A. Kovačič
Ljubljana

priloga: .

DRENIRANA STRIŽNA PREISKAVA V DIREKTNEM STRIŽNEM APARATU


po standardu: SIST EN ISO 17892-10:2019

Splošni podatki	
Št. vzorca	GI-24-784
Lokacija	Center Iris
Vrtina	IRI-1
Začetna globina	[m] 14,80
Končna globina	[m] 15,00
Začetek preiskave	27. 09. 2024
Klasifikacija vzorca	CIL, nizko plastična glina, lgn. kons.
Opomba	vzorec intakten, preplavljen in konsolidiran
Aparat	ELE 26-2112

Podatki preizkušancev				
Naravna vlažnost	[%]	19,76		
Naravna gostota	[Mg/m ³]	2,11		
Suha gostota	[Mg/m ³]	1,76		
Gostota zrnja (ocenjena)	[Mg/m ³]	2,7		
Količnik por		0,533		
Stopnja zasičenosti	[%]	100,0		
Normalna napetost	[kPa]	150	300	600
Začetna višina	[mm]	19	19	19
Površina	[mm ²]	3600	3600	3600
Vлага po preiskavi	[%]	16,46	16,10	15,79

hitrost striženja	[mm/min]	0,008
--------------------------	-----------------	--------------

Podatki porušitve				
Normalna napetost	[kPa]	150	300	600
Strižna nap. pri porušitvi	[kPa]	96,6	197,6	389,4
Hor. pomik pri porušitvi	[mm]	3,599	6,480	5,579
Viš. vzorca pri porušitvi	[mm]	17,562	17,252	16,801
Končna strižna nap.	[kPa]	95,4	191,9	347,8
Končni hor. pomik	[mm]	9,179	9,000	9,060
Končna viš. vzorca	[mm]	17,436	17,199	16,662





 Adelko Božič

DRENIRANA STRIŽNA PREISKAVA V DIREKTNEM STRIŽNEM APARATU

po standardu: SIST EN ISO 17892-10:2019

Splošni podatki	
Št. vzorca	GI-24-784
Lokacija	Center Iris
Vrtina	IRI-1
Začetna globina	[m] 14,80
Končna globina	[m] 15,00
Začetek preiskave	27. 09. 2024
Klasifikacija vzorca	CIL, nizko plastična glina, Ign. kons.
Opomba	vzorec intakten, preplavljen in konsolidiran
Aparat	ELE 26-2112



Andrej Kovačič
GEOINŽENIRING d.o.o.
Ljubljana

Rezultati		
strižni kot	[°]	33,0
kohezija	[kPa]	0,7

obdelal: M. Sambolić

pregledal: A. Kovačič

datum: 15.10.2024

**EDOMETERSKI PRESKUS
S POSTOPNIM OBREMENJEVANJEM**
SIST EN ISO 17892-5:2017

št. vzorca: **GI-24-784**

Geoinženiring d.o.o.
**GEOLOGIJA -
GEOTEHNIKA -
GEOFIZIKA**
 Dimičeva 14
 1000 LJUBLJANA

NAROČNIK: GI-Zrmk d.o.o.

LOKACIJA: Center IRIS

D.N.: 82807

VRTINA: IRI-1



GLOBINA: 14,8-15m

OPOMBA: preplavljen pri 25 kPa

OPIS ZEMLJINE: CIL, nizkoplastična glina, Ign. kons.

aparat:	1	ocenjena/merjena gostota zrn ρ_s :	2,70	t/m ³
višina vzorca:	20,00	mm	19,8	%
premer vzorca:	70,00	mm	16,7	%
S_r pred:	99,4	%	gostota ρ :	2,10 t/m ³
S_r po:	101,5	%	suha gostota ρ_d :	1,76 t/m ³

KRIVULJA STISLJIVOSTI



**EDOMETERSKI PRESKUS
S POSTOPNIM OBREMENJEVANJEM**
SIST EN ISO 17892-5:2017

št. vzorca: **GI-24-784**

Geoinženiring d.o.o.
**GEOLOGIJA -
GEOTEHNIKA -
GEOFIZIKA**
 Dimičeva 14
 1000 LJUBLJANA

NAROČNIK: GI-Zrmk d.o.o.

LOKACIJA: Center IRIS

D.N.: 82807

VRTINA: IRI-1

GLOBINA: 14,8-15m

OPOMBA: preplavljeni pri 25 kPa


OPIS ZEMLJINE: CIL, nizkoplastična glina, Ign. kons.

stopnja (kPa)	e _k	E _{oed} (kPa)	k ₁₀ (m/s) (Square root time)	C α
0-4	0,537	-		
4-25	0,479	560	3,23E-10	7,89E-04
25-50	0,468	3500	8,77E-11	9,02E-04
50-100	0,458	7800	8,05E-11	6,75E-04
100-200	0,446	13000		
200-400	0,431	21000		
400-200	0,433	280000		
200-100	0,433	200000		
100-50	0,435	40000		
50-25	0,437	28000		
25-4	0,443	5000		


σ'_p (kPa) (Casagrande)	
C _c	
C _s	0,006

e ₀
0,538

ČASOVNI POTEK KONSOLIDACIJE



OBREMENILNI MODULI STISLJIVOSTI



VODOPREPUSTNOST (SIST ISO EN 17892-11:2019) , kakovostni razred III.

σ	Δt [s]	T [°C]	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	hs[mm]	k ₁₀ [m/s]

PREISKAL: B. Sajovic




ZAČ. PREISKAVE: 30.09.24

KON. PREISKAVE: 13.10.24



PREGLEDAL: A. Kovačič

DOLOČITEV KONSISTENČNIH MEJ PO METODI "FALL-CONE" (konus 60g/60°)
SIST EN ISO 17892-12:2018



Obdelal: B. Sajovic

Ljubljana, 14.10.2024

Pregledal: A. Kovačič
Ljubljana

priloga: .

DOLOČITEV NEDRENIRANE STRIŽNE TRDNOSTI S FALL-CONE METODO

(po standardu: SIST-TS CEN ISO/TS 17892-6:2017)

št. vzorca: GI-24-785

Investitor:

Objekt: Center IRIS

Vrtna: IRI-2

Globina: 12,00-12,20

Opis zemlje: CIM, srednje plastična glina, sgn. kons.

Opomba:

NARAVNA VLAKA		
oznaka posode:	151	145
masa posode G_t [g]:	24,5	19,7
masa vl. vzorca in posode G_{t1} [g]:	132,6	99,2
masa suh. vz. in posode G_{t2} [g]:	106,0	79,3
masa vode G_v [g]:	26,6	19,9
masa suhega vzorca G_s [g]:	81,5	59,6
w [%]:	32,67	33,35
$w_{pov} [\%]$:	33,00	

ROČNI PENETROMETER				
q _{uz} [kPa]:	50	50	60	50
q _{uz} povp.:			53	

FALL CONE		
tip vzorca:	intakten vzorec	▼
kot konusa [°]:	30	▼
faktor c:	0,80	
masa konusa [g]:	100,0	
globina penetracije [mm]:	5,0	5,3
	5,0	5,0
	5,1	5,2
pov. gl. penetracije [mm]:	5,0	5,2
nedrenirana strižna trdnost c_{ufc} [kPa]:	30,98	28,66
povp. nedren. strižna trdnost c_{ufc} [kPa]:	30	

 Preiskal: B. Sajovic
 Pregledal: A. Kovačič
 Datum: 12.06.2023


**EDOMETERSKI PRESKUS
S POSTOPNIM OBREMENJEVANJEM**
SIST EN ISO 17892-5:2017

št. vzorca: **GI-24-785**

Geoinženiring d.o.o.
**GEOLOGIJA -
GEOTEHNIKA -
GEOFIZIKA**
 Dimičeva 14
 1000 LJUBLJANA

NAROČNIK: Gi-Zrmk d.o.o.

LOKACIJA: Center IRIS

D.N.: 82807

VRTINA: IRI-2



GLOBINA: 12-12,2m

OPOMBA: preplavljen pri 50 kPa

OPIS ZEMLJINE: CIM, srednje plastična glina, sgn. kons.

aparat:	2	ocenjena/merjena gostota zrn ρ_s :	2,70	t/m ³
višina vzorca:	20,00 mm	vlaga vzorca pred preiskavo:	30,1	%
premer vzorca:	70,00 mm	vlaga vzorca po preiskavi:	26,3	%
S_r pred:	99,1 %	gostota ρ :	1,93	t/m ³
S_r po:	100,4 %	suha gostota ρ_d :	1,48	t/m ³

KRIVULJA STISLJIVOSTI





EDOMETERSKI PRESKUS S POSTOPNIM OBREMENJEVANJEM

SIST EN ISO 17892-5:2017

št. vzorca: GI-24-785

Geoinženiring d.o.o.
GEOLOGIJA -
GEOTEHNIKA -
GEOFIZIKA
Dimitrova 14
1000 LJUBLJANA

NAROČNIK: Gi-Zrmk d.o.o.

LOKACIJA: Center IRIS

VRTINA: IRI-2

GLOBINA: 12-12,2m

D.N.: 82807


OPOMBA: preplavljeno pri 50 kPa

OPIS ZEMLJINE: CIM, srednje plastična glina, sgn. kons.


σ'_p (kPa) (Casagrande)	
C_c	
C_s	0,019

e₀
0,820

ČASOVNI POTEK KONSOLIDACIJE



OBREMENILNI MODULI STISLJIVOSTI



VODOPREPUSTNOST (SIST ISO EN 17892-11:2019) , kakovostni razred III.


PREISKAL: B. Sajovic
ZAČ. PREISKAVE: 30.09.24
KON. PREISKAVE: 10.10.24

Stran 2/2

A circular stamp with the text "GEOM. ZENIRING" at the top and "d.o.o." at the bottom. A handwritten signature is written across the center of the stamp.

PREGLEDAL: A. Kovačić

DOLOCITEV KONSISTENČNIH MEJ PO METODI "FALL-CONE" (konus 60g/60°)
SIST EN ISO 17892-12:2018



št. vzorca:	GI-24-786
objekt:	Center IRIS
vrtina:	IRI-3
globina:	6,80-7,00
datum:	11.10.2024
preiskal:	B. Sajovic
opomba:	

naravna vlaga
w [%]: 33,8



meja plastičnosti
w_P [%]: 28

meja židkosti
w_L [%]: 47

indeks plastičnosti
I_P [%]: 19

indeks konsistence
I_C : 0,681

Klasifikacija: CIM/SiM, srednje plastična glina/melj, sgn. kons.



Obdelal: B. Sajovic

Ljubljana, 14.10.2024

Pregledal: A. Kovačič
Ljubljana

priloga: .

DRENIRANA STRIŽNA PREISKAVA V DIREKTNEM STRIŽNEM APARATU


po standardu: SIST EN ISO 17892-10:2019

Splošni podatki	
Št. vzorca	GI-24-786
Lokacija	Center Iris
Vrtina	IRI-3
Začetna globina	[m] 6,80
Končna globina	[m] 7,00
Začetek preiskave	27. 09. 2024
Klasifikacija vzorca	CIM/SiM, srednje plastična glina/melj, sgn. kons.
Opomba	vzorec intakten, preplavljen in konsolidiran
Aparat	ELE 26-2112

Podatki preizkušancev				
Naravna vlažnost	[%]	36,06		
Naravna gostota	[Mg/m ³]	1,86		
Suha gostota	[Mg/m ³]	1,37		
Gostota zrnja (ocenjena)	[Mg/m ³]	2,7		
Količnik por		0,975		
Stopnja zasičenosti	[%]	99,9		
Normalna napetost	[kPa]	50	100	200
Začetna višina	[mm]	19	19	19
Površina	[mm ²]	3600	3600	3600
Vlaga po preiskavi	[%]	29,15	31,08	32,42

hitrost striženja	[mm/min]	0,008
--------------------------	-----------------	--------------



Podatki porušitve				
Normalna napetost	[kPa]	50	100	200
Strižna nap. pri porušitvi	[kPa]	26,3	48,7	98,6
Hor. pomik pri porušitvi	[mm]	4,679	5,580	5,942
Viš. vzorca pri porušitvi	[mm]	17,510	17,382	16,118
Končna strižna nap.	[kPa]	24,5	47,9	92,5
Končni hor. pomik	[mm]	9,056	9,100	9,002
Končna viš. vzorca	[mm]	17,476	17,329	16,087



DRENIRANA STRIŽNA PREISKAVA V DIREKTNEM STRIŽNEM APARATU

po standardu: SIST EN ISO 17892-10:2019

Splošni podatki	
Št. vzorca	GI-24-786
Lokacija	Center Iris
Vrtina	IRI-3
Začetna globina	[m] 6,80
Končna globina	[m] 7,00
Začetek preiskave	27. 09. 2024
Klasifikacija vzorca	CIM/SiM, srednje plastična glina/melj, sgn. kons.
Opomba	vzorec intakten, preplavljen in konsolidiran
Aparat	ELE 26-2112




Rezultati		
strižni kot	[°]	25,8
kohezija	[kPa]	1,4

obdelal: M. Sambolić

pregledal: A. Kovačič

datum: 15.10.2024

**EDOMETERSKI PRESKUS
S POSTOPNIM OBREMENJEVANJEM**
SIST EN ISO 17892-5:2017

št. vzorca: **GI-24-786**

Geoinženiring d.o.o.
**GEOLOGIJA -
GEOTEHNIKA -
GEOFIZIKA**
 Dimičeva 14
 1000 LJUBLJANA

NAROČNIK: Gi-Zrmk d.o.o.

LOKACIJA: Center IRIS

D.N.: 82807

VRTINA: IRI-3



GLOBINA: 6,8-7m

OPOMBA: preplavljen pri 50 kPa

OPIS ZEMLJINE: CIM/SiM, srednje plastična glina/melj, sgn. kons.

aparat:	3	ocenjena/merjena gostota zrn ρ_s :	2,70	t/m ³
višina vzorca:	20,00	mm	33,8	%
premer vzorca:	70,00	mm	30,6	%
S_r pred:	97,9	%	gostota ρ :	1,87 t/m ³
S_r po:	96,2	%	suha gostota ρ_d :	1,40 t/m ³

KRIVULJA STISLJIVOSTI





EDOMETERSKI PRESKUS S POSTOPNIM OBREMENJEVANJEM

SIST EN ISO 17892-5:2017

št. vzorca: GI-24-786

Geoinženiring d.o.o.
GEOLOGIJA -
GEOTEHNIKA -
GEOFIZIKA
Dimitrova 14
1000 LJUBLJANA

NAROČNIK: Gi-Zrmk d.o.o.

LOKACIJA: Center IRIS

VRTINA: IRI-3

GLOBINA: 6.8-7m

D.N.: 82807



OPOMBA: preplavljeno pri 50 kPa

OPIS ZEMLJINE: CIM/SiM, srednje plastična glina/melj, sgn. kons.

σ'_p (kPa) (Casagrande)	
C_c	
C_s	0,037

$$\frac{e_0}{0,932}$$

ČASOVNI POTEK KONSOLIDACIJE



VODOPREPUSTNOST (SIST ISO EN 17892-11:2019), kakovostni razred III.

σ	Δt [s]	T [°C]	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	hs[mm]	k_{10} [m/s]
100	64404	25,2	1000	970	18,562	6,42E-11
200	69055	25,4	1000	985	18,339	2,92E-11
400	65841	25,3	1000	990	18,056	2,01E-11

PREISKAL: B. Sajovic
ZAČ. PREISKAVE: 30.09.24
KON. PREISKAVE: 10.10.24

Stran 2/2

PREGLEDAL: A. Kovačić

GEOLOŠKO GEOMEHANSKO POROČILO

T.1.5 GEOTEHNIČNI IZRAČUNI

Andrej Šabec, univ. dipl. inž. grad.

Pile verification

Input data

Project : Center IRIS Ljubljana
 Description : območje IRI-3
 Author : Andrej Šabec, univ. dipl. inž. grad.
 Date : 22. 11. 2024

Settings

(input for current task)

Materials and standards

Concrete structures :	EN 1992-1-1 (EC2)
Coefficients EN 1992-1-1 :	standard
Circle pile shear :	simplified method
Steel structures :	EN 1993-1-1 (EC3)
Partial factor on bearing capacity of steel cross section :	$\gamma_{M0} = 1,00$
Timber structures :	EN 1995-1-1 (EC5)
Partial factor for timber property :	$\gamma_M = 1,30$
Modif. factor of load duration and moisture content :	$k_{mod} = 0,50$
Coeff. of effective width for shear stress :	$k_{cr} = 0,67$

Pile

Verification methodology : according to EN 1997
 Analysis for drained conditions : CSN 73 1004
 Load settlement curve : linear (Poulos)
 Horizontal bearing capacity : Elastic subsoil (p-y method)
 Design approach : 2 - reduction of actions and resistances

Partial factors on actions (A)			
Permanent design situation			
		Unfavourable	Favourable
Permanent actions :	$\gamma_G =$	1,35 [-]	1,00 [-]
Partial factors for resistances (R)			
Permanent design situation			
Partial factor on shaft resistance :		$\gamma_s =$	1,43 [-]
Partial factor on base resistance :		$\gamma_b =$	1,43 [-]
Partial factor on resistance in tension :		$\gamma_{st} =$	1,50 [-]

Soil parameters

UN

Unit weight : $\gamma = 22,00 \text{ kN/m}^3$
 Angle of internal friction : $\Phi_{ef} = 34,00^\circ$
 Cohesion of soil : $c_{ef} = 1,00 \text{ kPa}$
 Poisson's ratio : $\nu = 0,25$
 Oedometric modulus : $E_{oed} = 22,00 \text{ MPa}$
 Saturated unit weight : $\gamma_{sat} = 22,50 \text{ kN/m}^3$

Qpr

Unit weight : $\gamma = 22,00 \text{ kN/m}^3$
 Angle of internal friction : $\Phi_{ef} = 36,00^\circ$
 Cohesion of soil : $c_{ef} = 2,00 \text{ kPa}$
 Poisson's ratio : $\nu = 0,35$

Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 40,00 \text{ MPa}$
 Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 22,50 \text{ kN/m}^3$

Qg

Unit weight : $\gamma = 19,50 \text{ kN/m}^3$
 Angle of internal friction : $\Phi_{\text{ef}} = 28,00^\circ$
 Cohesion of soil : $c_{\text{ef}} = 1,00 \text{ kPa}$
 Poisson's ratio : $\nu = 0,30$
 Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 7,50 \text{ MPa}$
 Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 20,00 \text{ kN/m}^3$
 Cohesion of soil : $c_u = 30,00 \text{ kPa}$
 Adhesion factor : $\alpha = 0,80$

Qpe

Unit weight : $\gamma = 20,00 \text{ kN/m}^3$
 Angle of internal friction : $\Phi_{\text{ef}} = 34,00^\circ$
 Cohesion of soil : $c_{\text{ef}} = 2,00 \text{ kPa}$
 Poisson's ratio : $\nu = 0,25$
 Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 10,00 \text{ MPa}$
 Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 20,50 \text{ kN/m}^3$

Geometry

Pile profile: circular

Dimensions

Diameter $d = 1,20 \text{ m}$
 Length $l = 14,00 \text{ m}$

Calculated cross-sectional characteristics

Area $A = 1,13E+00 \text{ m}^2$
 Moment of inertia $I = 1,02E-01 \text{ m}^4$

Location

Off ground height $h = 0,00 \text{ m}$
 Depth of finished grade $h_z = 8,00 \text{ m}$

Technology: Bored piles

Material of structure

Unit weight $\gamma = 23,00 \text{ kN/m}^3$

Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

Concrete: C 30/37

Cylinder compressive strength $f_{ck} = 30,00 \text{ MPa}$
 Tensile strength $f_{ctm} = 2,90 \text{ MPa}$
 Elasticity modulus $E_{cm} = 33000,00 \text{ MPa}$
 Shear modulus $G = 13750,00 \text{ MPa}$

Longitudinal reinforcement: B500B


Yield strength $f_{yk} = 500,00 \text{ MPa}$

Transverse reinforcement: B500B

Yield strength $f_{yk} = 500,00 \text{ MPa}$

Geological profile and assigned soils

No.	Thickness of layer t [m]	Depth z [m]	Assigned soil	Pattern
1	1,60	0,00 .. 1,60	UN	
2	3,00	1,60 .. 4,60	Qpr	
3	2,10	4,60 .. 6,70	Qg	
4	1,40	6,70 .. 8,10	Qpe	
5	7,40	8,10 .. 15,50	Qg	
6	6,00	15,50 .. 21,50	Qpr	
7	-	21,50 .. ∞	Qpr	

**Load**

No.	Load new	Load change	Name	Type	N [kN]	M _x [kNm]	M _y [kNm]	H _x [kN]	H _y [kN]
1	Yes		Load No. 1	Design	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Yes		Load No. 2	Service	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ground water table

The ground water table is at a depth of 2,20 m from the original terrain.

Global settings

Analysis of vertical bearing capacity : analytical solution

Analysis type : analysis for drained conditions

Settings of the stage of construction

Design situation : permanent

Verification methodology : without reduction of soil parameters

Verification No. 1

Verification of bearing capacity : ČSN 73 1004

Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.

Verification of compressive pile:

Most unfavorable load case No. 1. (Load No. 1)

Pile skin bearing capacity $R_s = 1943,13 \text{ kN}$

Pile base bearing capacity $R_b = 8823,07 \text{ kN}$

Pile bearing capacity $R_c = 10766,20 \text{ kN}$

Ultimate vertical force $V_d = 5000,00 \text{ kN}$

$$R_c = 10766,20 \text{ kN} > 5000,00 \text{ kN} = V_d$$

Pile bearing capacity is SATISFACTORY

Verification No. 1

Analysis of load settlement curve - results

Load at the onset of mobilization of skin friction $R_{yu} = 3354,33 \text{ kN}$

The settlement for the force R_{yu} $s_y = 15,5 \text{ mm}$

Total resistance $R_c = 4561,65 \text{ kN}$

Maximum settlement $s_{lim} = 50,0 \text{ mm}$

The settlement for maximum service load $V = 3500,00 \text{kN}$ is 19,7mm.


GEOLOŠKO GEOMEHANSKO PEROČILO

G GRAFIČNE PRILOGE

LEGENDA

● IRI-1

GEOMEHANSKA VRTINA (GI ZRMK d.o.o., 2024)



Naročnik / investor	Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Objekt in lokacija objekta	Rekonstrukcija in novogradnja Centra IRIS
Del objekta	
Vsebina naslov risbe	SITUACIJA TERENSKIH PREISKAV



Vodja projekta	Andrej Šabec, univ.dipl.inž.grad.
Ident.št. vodja projekta	G-4095
Poddelačeni inženir	Andrej Šabec, univ.dipl.inž.grad.
Ident.št. poddelanega inženira	G-4095
Izdelal	Blaž Podolnik, dipl.inž.geol (UN)
Vrsta projektno dokumentacije	Geološko geotehnično poročilo

Merilo 1:250
D.N. 2007751
Datum november 2024
Številka lista G.1

295 m

IRI-3(v profilu)

292,90



Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
Building and Civil Engineering Institute

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Diničeva 12, p.p.2554, 1000 Ljubljana, slovenija, tel.: +386 01/280 81 91

Naročnik / investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Objekt in lokacija objekta: Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Del objekta: Rekonstrukcija in novogradnja Centra IRIS

Vsebina, naslov risbe: GEOLOŠKI PROFIL 1-1'

Vodja projekta: Andrej Šabec, univ.dipl.inž.grad.
Ident.št. G-4095

Pooblaščeni inženir: Andrej Šabec, univ.dipl.inž.grad.
Ident.št. G-4095

Izdelal: Blaž Podobnik, dipl.inž.geol (UN)

Vrsta projektnje dokumentacije: Geološko geotehnično poročilo
Številka lista: G.2

Merilo 1:100

D.N. 2007751

Datum November 2024

Številka liste

G.2

